

आरजीजीवीवाई : आरईसी गुणवत्ता मानीटरों द्वारा किए गए गुणवत्ता निरीक्षण और अस्वीकृति का विवरण

04.07.2011

क्रम सं.	आरईसी द्वारा नामित आरईसी गुणवत्ता मानीटर (आरक्यूएम)	राज्य	सामग्री का निरीक्षण		कार्य निरीक्षण		निरीक्षण के परिणाम
			किए गए निरीक्षणों की संख्या	सामग्री अस्वीकृति के अवसर	किए गए निरीक्षणों की संख्या	कार्य अस्वीकृति के अवसर	
1.	वेपकॉस, गुड़गांव	छत्तीसगढ़	45		अभी निरीक्षण की जरूरत नहीं		
2.	इंटरटेक	कर्नाटक	30	2	-वही-		सामग्री के 30 निरीक्षण किए जा चुके हैं , जिनमें से 2 लॉट की सामग्री अस्वीकृत की गई है (बेलगांव के इंसुलेटर और गुलबर्गा के ट्रंसफार्मर)
3.	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा	पंजाब	21	3	-वही-	-	सामग्री के 21 निरीक्षण किए जा चुके हैं और 3 लॉट की सामग्री अस्वीकृत की गई है (जीयूवाई इंसुलेटर और शेकल इंसुलेटर और पोल)
4.	वोयांतस, गुड़गांव	आंध्र प्रदेश	45	3	-वही-		सामग्री के 45 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें से 3 लॉट सामग्री अस्वीकृत की गई है। 2 लॉट इंसुलेटर और वितरण ट्रंसफार्मरों के एक लॉट को अस्वीकृत किया गया है।
5.	-वही-	गुजरात	135	10	-वही-		सामग्री के 135 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिसमें से सामग्री के 10 लॉट को अस्वीकृत किया गया (साबरकांठा स्कीम पोल, अहमदाबाद के संबंध में शेकल इंसुलेटर, मेहसाणा, बनासकांठा, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़ के संबंध में ट्रंसफार्मर और आमेरली के ऊर्जा

							मीटर)
6.	-वही-	हरियाणा	35		-वही-	-	
	-वही-	केरल	3	1	-वही-		
7.	-वही-	मध्य प्रदेश	119		-वही-	-	
8.	-वही-	महाराष्ट्र	150	2	-वही-	-	सामग्री के 150 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 लॉट की सामग्री अस्वीकृत की गई है (अहमदनगर के ऊर्जा मीटर और रायगढ़ के वितरण ट्रंसफार्मर)
9.	-वही-	राजस्थान	110	3	-वही-		सामग्री के 110 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें से 3 लॉट की सामग्री अस्वीकृत की गई है (जयपुर और टोंक के इंसुलेटर और जयपुर के केबल)
10.	-वही-	तमिलनाडु	139	3	-वही-	-	सामग्री के 139 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें से 3 लॉट की सामग्री अस्वीकृत की गई (तंजावुर स्कीम के पोल और थिरुवरूर के वितरण ट्रंसफार्मर)
11.	-वही-	पश्चिम बंगाल	117	8	-वही-	-	सामग्री के 117 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें से 8 लॉट की सामग्री अस्वीकृत की गई (खड़गपुर ब्लॉक और पुरुलिया स्कीम के पोल एवं मुर्शिदाबाद तथा हावड़ा के वितरण ट्रंसफार्मर, 24 परगना के इंसुलेटर और सी के कंडक्टर)

12.	सीईएस, कोलकाता	अरुणाचल प्रदेश	61	1	-वही-	-	सामग्री के 61 निरीक्षण किए जा चुके हैं , जिनमें से 1 लॉट की सामग्री अस्वीकृत की गई है (तिरप स्कीम के पोल)
13.	-वही-	असम	135	5	-वही-	-	सामग्री के 135 निरीक्षण किए जा चुके हैं जिनमें से 5 लॉट की सामग्री अस्वीकृत की गई है (मोरीगांव स्कीम के पोल और कामरुप स्कीम के केबल और कंडक्टर)
14.	-वही-	उड़ीसा	216	1	-वही-	-	सामग्री के 216 निरीक्षण किए जा चुके हैं जिनमें से 1 लॉट की सामग्री अस्वीकृत की गई है (बोलंगीर के वितरण ट्रंसफार्मर)
15.	-वही-	झारखंड	53	1	-वही-	-	सामग्री के 53 निरीक्षण किए जा चुके हैं , जिनमें से 1 लॉट की सामग्री अस्वीकृत की गई है (रांची स्कीम के पोल)
16.	-वही-	सिक्किम	7	-	-वही-	-	-
17.	-वही-	बिहार	111	-	-वही-	-	-
18.	-वही-	हिमाचल प्रदेश	124	3	-वही-	-	सामग्री के 124 निरीक्षण किए जा चुके हैं जिनमें से 3 लॉट की सामग्री अस्वीकृत की गई (हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी स्कीम के इंसुलेटर)
19.	एनपीटीआई, फरीदाबाद	जम्मू एंड कश्मीर	45	2	-वही-	-	सामग्री के 45 निरीक्षण किए जा चुके हैं , जिनमें से 2 लॉट की सामग्री अस्वीकृत की गई है (अनंतनाग स्कीम के इंसुलेटर और बुडगांव के पोल)
20.	-वही-	मणिपुर	34	-	-वही-	-	-

21.	-वही-	मेघालय	28	2	-वही-	-	सामग्री के 28 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें से 1 लॉट की सामग्री अस्वीकृत की गई है(पश्चिम खासी हिल्स स्कीम के ऊंजा मीटर)
22.	-वही-	मिजोरम	26	-	-वही-	-	-
23.	-वही-	नगालैंड	36	-	-वही-	-	-
24.	-वही-	त्रिपुरा	18	-	-वही-	-	-
		जोड़	1843	50			